

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEMOTONGAN BANYUMAS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
27	JL. PEMOTONGAN BANYUMAS		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEMOTONGAN BANYUMAS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
27	JL. PEMOTONGAN BANYUMAS		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEMOTONGAN BANYUMAS



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
27	JL. PEMOTONGAN BANYUMAS		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEMOTONGAN BANYUMAS



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
27	JL. PEMOTONGAN BANYUMAS		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEMOTONGAN BANYUMAS



9 Okt 2021 10.54.07
7,515010S 109,300853E
28 Jalan Satria
Kedunguter
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 27#STA 0+800
#Bina Marga Kab Banyumas



9 Okt 2021 10.55.06
7,515904S 109,301207E
28 Jalan Satria
Kedunguter
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 27#STA 0+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
27	JL. PEMOTONGAN BANYUMAS		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEMOTONGAN BANYUMAS



9 Okt 2021 10.56.54
7,516987S 109,301678E
Jalan Gudang Caram
Kedunguter
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 27#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



9 Okt 2021 10.57.00
7,517260S 109,301224E
Kedunguter
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 27#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
27	JL. PEMOTONGAN BANYUMAS		IMAM & TONI	6