

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan	BANYUMAS	EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan	SEMARANG	EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



15 Sep 2021 15:00:38
7.33855 109.07885
Jalan Bina
Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 282 #STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas



15 Sep 2021 15:01:40
7.33675 109.07025
Jalan Banyumas
Krajan
Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 282 #STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



15 Sep 2021 15:02:48
7.33645 109.07938
Jalan Banyumas
Krajan
Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 282 #STA 1+350
#Bina Marga Kab Banyumas



15 Sep 2021 15:03:27
7.33625 109.07938
Jalan Banyumas
Krajan
Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 282 #STA 1+360
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+350**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 1+360**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kranggann-Krajan



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	9