

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN-GLEMPANG



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL.PEKUNCEN-GLEMPANG		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN-GLEMPANG



LOKASI : **STA 0+150**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL.PEKUNCEN-GLEMPANG		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN-GLEMPANG



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL.PEKUNCEN-GLEMPANG		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN-GLEMPANG



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL.PEKUNCEN-GLEMPANG		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN-GLEMPANG



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL.PEKUNCEN-GLEMPANG		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN-GLEMPANG



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+950**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL.PEKUNCEN-GLEMPANG		IMAM & TONI	6