

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,2 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE	BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : **STA 1+100**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE	BANYUMAS	IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE





LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021


RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE





LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE



LOKASI : STA 1+620

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE






LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TUMIYANG-SIRONGGE




LOKASI : **STA 1+950**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : :

LEBAR PERKERASAN : : M

CATATAN : :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	JL. TUMIYANG-SIRONGGE		IMAM & TONI	12