

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kaliwangi-Kaliurip



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	Jl. Kaliwangi-Kaliurip		EKO&FAIZ	18