

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Pasar Pon Selatan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 335      | Jl. Pasar Pon Selatan |                                   | EKO&FAIZ       | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Pasar Pon Selatan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 335      | Jl. Pasar Pon Selatan |                                   | EKO&FAIZ       | 2       |