

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Jend Sutoyo



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
341	Jl.Jend Sutoyo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Jend Sutoyo



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
341	Jl.Jend Sutoyo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Jend Sutoyo



16 Okt 2021 14.51.55
7.4261S 109.2264E
8 Jalan Mayjend Sutoyo
Kedungwuluh
Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 341 #STA 0+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix



16 Okt 2021 14.54.08
7.4255S 109.2265E
512 Jalan Mayjend Sutoyo
Kedungwuluh
Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 341 #STA 0+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
341	Jl.Jend Sutoyo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021


RUAS JALAN : Jl.Jend Sutoyo



16 Okt 2021 14.55.50
7.4247S 109.2267E
13 Jalan Mayjend Sutoyo
Kedungwuluh
Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 341 #STA 0+550
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
341	Jl.Jend Sutoyo			4