

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+630

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix





LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini		EKO&FAIZ	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Komplek Stadion Mini



LOKASI : **STA 2+250**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : :

LEBAR PERKERASAN : :

CATATAN : :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN
372	Jl. Komplek Stadion Mini			13