

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 7 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+830

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : STA 0+840

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Hos. Notosuwiryo



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
376	Jl. Hos. Notosuwiryo		Kukuh Aji Pranata	9