


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gereja



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
434	Jl. Gereja		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gereja



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
434	Jl. Gereja		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gereja



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
434	Jl. Gereja		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gereja




LOKASI : **STA 0+550**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
434	Jl. Gereja		EKO&FAIZ	4