

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KOMBAS GG I



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik M
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
437	JL. KOMBAS GG I		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KOMBAS GG I



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang M
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
437	JL. KOMBAS GG I		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KOMBAS GG I



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+450**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
437	JL. KOMBAS GG I		KRESNA & BAYU	3