

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA - SUDAGARAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 46       | JL. SOKAWERA - SUDAGARAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA - SUDAGARAN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 46       | JL. SOKAWERA - SUDAGARAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA - SUDAGARAN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 46       | JL. SOKAWERA - SUDAGARAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA - SUDAGARAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 46       | JL. SOKAWERA - SUDAGARAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA - SUDAGARAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 46       | JL. SOKAWERA - SUDAGARAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA - SUDAGARAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 46       | JL. SOKAWERA - SUDAGARAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA - SUDAGARAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 46       | JL. SOKAWERA - SUDAGARAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA - SUDAGARAN



LOKASI : STA 1+250

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 46       | JL. SOKAWERA - SUDAGARAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 8       |