

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA -SOMAGEDE



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	JL. SOKAWERA -SOMAGEDE		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA -SOMAGEDE



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	JL. SOKAWERA -SOMAGEDE		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA -SOMAGEDE



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	JL. SOKAWERA -SOMAGEDE		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA -SOMAGEDE



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	JL. SOKAWERA -SOMAGEDE		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SOKAWERA -SOMAGEDE



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+750**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	JL. SOKAWERA -SOMAGEDE		KRESNA & BAYU	5