

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+080

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH		FEBRI & GOLDY	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH		FEBRI & GOLDY	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGGAH



LOKASI : STA 0+270

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+280

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGGAH		FEBRI & GOLDY	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGGAH



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGGAH		FEBRI & GOLDY	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH		FEBRI & GOLDY	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH		FEBRI & GOLDY	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY FEBRI & GOLDY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			7