

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 4       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 8       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI :                **STA      1+600**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        4.1                M  
CATATAN                                :        Hotmix


LOKASI :                **STA      1+700**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        4.1                M  
CATATAN                                :        Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI :                **STA      1+800**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        4.1                M  
CATATAN                                :        Hotmix

LOKASI :                **STA      1+900**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        4.1                M  
CATATAN                                :        Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 10      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 11      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 12      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 2+320

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 13      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 14      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 2+810

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 16      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 17      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 18      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 19      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+700


KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 20      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 21      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 22      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 4+140

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 23      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 24      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 25      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG




LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 26      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 27      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+080

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 28      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+150

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 29      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 30      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+460

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 31      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 32      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 33      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+910

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 34      |



**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 35      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 6+110

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 36      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi




LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 37      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 6+500


KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 38      |




### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 39      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 40      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 41      |


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+110

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+120

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 42      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+130

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+140

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 43      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+150

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 44      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 45      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+450

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 46      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 47      |


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 48      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+070

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 49      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 50      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 51      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 52      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+730

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 53      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 54      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 55      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 56      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 57      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 58      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 59      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 9+950

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 60      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 10+010

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 61      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 62      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 10+310

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 63      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 64      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 65      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 66      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi




LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 67      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 68      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



13 Okt 2021 12:58:52 PM  
7,5434S 109,4191E  
#No Ruas 564 #STA 11+500  
#Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



13 Okt 2021 01:00:41 PM  
7,5422S 109,4206E  
#No Ruas 564 #STA 11+600  
#Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 69      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



13 Okt 2021 01:02:03 PM  
7,5410S 109,4216E  
#No Ruas 564 #STA 11+700  
#Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



13 Okt 2021 01:03:31 PM  
7,5395S 109,4217E  
#No Ruas 564 #STA 11+800  
#Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 70      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : **STA 11+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA 12+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 564      | KAMULYAN - WATUAGUNG |                                   | FEBRI & GOLDY  | 71      |