

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KLAPAGADING - RANJINGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. KLAPAGADING - RANJINGAN		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KLAPAGADING - RANJINGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. KLAPAGADING - RANJINGAN		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KLAPAGADING - RANJINGAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. KLAPAGADING - RANJINGAN		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KLAPAGADING - RANJINGAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. KLAPAGADING - RANJINGAN		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Klapagading - Ranjangan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. Klapagading - Ranjangan		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Klapagading - Ranjangan



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. Klapagading - Ranjangan		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Klapagading - Ranjingan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. Klapagading - Ranjingan		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. Klapagading - Ranjingan



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. Klapagading - Ranjingan		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KLAPAGADING - RANJINGAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. KLAPAGADING - RANJINGAN		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KLAPAGADING - RANJINGAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. KLAPAGADING - RANJINGAN		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KLAPAGADING - RANJINGAN



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
583	JL. KLAPAGADING - RANJINGAN		KRESNA & BAYU	11