

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+040

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



15 Sep 2021 14.08.11
-7°24'17,556"S 109°4'30,378"E
Jalan Lingkar Ajibarang
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 6#STA 0+100
#Bina Marga Kab Banyumas



15 Sep 2021 14.09.50
-7°24'19,332"S 109°4'29,832"E
Jalan Lingkar Ajibarang
Ajibarang Kulon
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 6#STA 0+150
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



15 Sep 2021 14.10.55
-7°24'21,654"S 109°4'29,172"E
Jalan Lingkar Ajibarang
Ajibarang Kulon
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 6#STA 0+200
#Bina Marga Kab Banyumas



15 Sep 2021 14.12.31
-7°24'26,52"S 109°4'27,816"E
12 Jalan Lingkar Ajibarang
Ajibarang Kulon
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 6#STA 0+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG		KRESNA & BAYU	11