

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



LOKASI : STA 0+530

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



14 Sep 2021 11:53:22
7,418688S 108,970540E
Unnamed Road
Dermaji
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 0+700
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Sep 2021 11:54:22
7,417960S 108,971024E
Dermaji
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 0+800
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



14 Sep 2021 12:30:47
7,417441S 108,971227E
Unnamed Road
Dermaji
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 0+900
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Sep 2021 12:32:19
7,417064S 108,971578E
Dermaji
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP





LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP





LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+510

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



LOKASI : STA 1+540

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+545


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP





LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



LOKASI : STA 1+670

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,65 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP





Cilangkap
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



Dermaji
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,65 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+900**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,65 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



14 Sep 2021 12:53:08
7,414860S 108,973323E
Unnamed Road
Dermaji
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 1+920
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Sep 2021 12:57:15
7,416594S 108,971633E
Unnamed Road
Dermaji
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+920**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,65 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,65 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



14 Sep 2021 12:58:34
7,417573S 108,971153E
Unnamed Road
Dermaji
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 2+100
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Sep 2021 13:01:36
7,419588S 108,973459E
Jalan Raya Gumelar
Cilangkap
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 601#STA 2+200
#Bina Marga Kab Banyumas

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,65 M

CATATAN : Hotmix

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,65 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DERMAJI-CILANGKAP



14 Sep 2021 13.02.46
7.414153S 108.973597E
#No Ruas 601 #STA 2+250
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **2+250**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,65 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	JL. DERMAJI-CILANGKAP		IMAM & TONI	16