

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PETIR-SOKARAJA WETAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL.PETIR-SOKARAJA WETAN		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PETIR-SOKARAJA WETAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL.PETIR-SOKARAJA WETAN		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PETIR-SOKARAJA WETAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL.PETIR-SOKARAJA WETAN		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PETIR-SOKARAJA WETAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL.PETIR-SOKARAJA WETAN		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PETIR-SOKARAJA WETAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL.PETIR-SOKARAJA WETAN		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PETIR-SOKARAJA WETAN



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL.PETIR-SOKARAJA WETAN		KRESNA & BAYU	6