

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+015

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI : STA 0+025

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+035

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+120

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN



LOKASI :           **STA**                   **1+200**

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN :       3,2                   M  
 CATATAN :                   Lapis Penetrasi

KONDISI PERKERASAN :  
 LEBAR PERKERASAN :                                   M  
 CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 611      | JL. KARANGBENDA-CIKEMBULAN |                                   | IMAM & TONI    | 9       |