

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



1 Okt 2021 13:18:48
-7°30'9,63"S 109°17'53,094"E
Jalan Permata Banyumas
Kaliori
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 620#STA 0+000
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 13:21:16
-7°30'8,088"S 109°17'50,034"E
Jalan Gatot Subroto
Kaliori
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 620#STA 0+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



1 Okt 2021 13:22:06
-7°30'7,266"S 109°17'46,338"E
Unnamed Road
Kaliori
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 620#STA 0+200
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 13:23:39
-7°30'5,424"S 109°17'45,63"E
Unnamed Road
Kaliori
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 620#STA 0+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : STA 0+530

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 1+950**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	JL. KALIORI (KALIGEBANG) - TPA		KRESNA & BAYU	11