

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	JL. KALI CUPAK LOR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	12