

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
 					
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA 0+100	
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	2.5	M	LEBAR PERKERASAN :	2.5	M
CATATAN :	Lapis Perataai		CATATAN :	Lapis Perataai	
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
 					
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA 0+300	
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	2.5	M	LEBAR PERKERASAN :	2.5	M
CATATAN :	Lapis Perataai		CATATAN :	Lapis Perataai	
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI :	STA 0+400	LOKASI :	STA 0+500	
KONDISI PERKERASAN :	Sedang	KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	2.5 M	LEBAR PERKERASAN :	2.5 M	
CATATAN :	Lapis Perintis	CATATAN :	Lapis Perintis	
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI :	STA 0+600	LOKASI :	STA 0+700	
KONDISI PERKERASAN :	Sedang	KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	2.5 M	LEBAR PERKERASAN :	2.5 M	
CATATAN :	Lapis Perintis	CATATAN :	Lapis Perintis	
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI : STA 0+800		LOKASI : STA 0+900		
KONDISI PERKERASAN : Sedang		KONDISI PERKERASAN : Baik		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Lapis Penutup		CATATAN : Lapis Penutup		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI : STA 1+000		LOKASI : STA 1+100		
KONDISI PERKERASAN : Sedang		KONDISI PERKERASAN : Sedang		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Lapis Penutup		CATATAN : Lapis Penutup		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI :	STA 1+200	LOKASI :	STA 1+300	
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN :	2.5 M	LEBAR PERKERASAN :	2.5 M	
CATATAN :	Lapis Penutup	CATATAN :	Lapis Penutup	
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI :	STA 1+400	LOKASI :	STA 1+500	
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN :	2.5 M	LEBAR PERKERASAN :	2.5 M	
CATATAN :	Lapis Penutup	CATATAN :	Lapis Penutup	
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI : STA 1+600		LOKASI : STA 1+700		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Sedang		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Lapis Penutup		CATATAN : Lapis Penutup		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI : STA 1+800		LOKASI : STA 1+900		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Lapis Penutup		CATATAN : Lapis Penutup		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
 				
LOKASI : STA 2+000		LOKASI : STA 2+100		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Lapis Penutup		CATATAN : Lapis Penutup		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
 				
LOKASI : STA 2+200		LOKASI : STA 2+300		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Kerikil		CATATAN : Lapis Penutup		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
 				
LOKASI : STA 2+400		LOKASI : STA 2+500		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Sedang		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Lapis Penutup		CATATAN : Lapis Penutup		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir



LOKASI : STA 2+600

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penutup

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	Jl.Cidora-Lumbir		EKO&FAIZ	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
					
LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN :		2.5 M	LEBAR PERKERASAN :		2.5 M
CATATAN :		Lapis Penutup	CATATAN :		Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
625	Jl.Cidora-Lumbir		EKOFAIZ	15	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
					
LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN :		2.5 M	LEBAR PERKERASAN :		2.5 M
CATATAN :		Kerikil	CATATAN :		Lapis Penutup
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
625	Jl.Cidora-Lumbir		EKOFAIZ	16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI : STA 3+200		LOKASI : STA 3+300		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Kerikil		CATATAN : Kerikil		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
				
LOKASI : STA 3+400		LOKASI : STA 3+500		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Kerikil		CATATAN : Kerikil		
NO. RUAS 625	NAMA RUAS Jl.Cidora-Lumbir	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
 					
LOKASI :	STA	3+600	LOKASI :	STA	3+700
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN :		2.5 M	LEBAR PERKERASAN :		2.5 M
CATATAN :		Kerikil	CATATAN :		Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
625	Jl.Cidora-Lumbir		EKO&FAIZ	19	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
 					
LOKASI :	STA	3+800	LOKASI :	STA	3+900
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN :		Sedang
LEBAR PERKERASAN :		2.5 M	LEBAR PERKERASAN :		2.5 M
CATATAN :		Lapis Penutup	CATATAN :		Lapis Penutup
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
625	Jl.Cidora-Lumbir		EKO&FAIZ	20	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
 					
LOKASI :	STA	4+000	LOKASI :	STA	4+100
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN :		Sedang
LEBAR PERKERASAN :		2.5 M	LEBAR PERKERASAN :		2.5 M
CATATAN :		Lapis Penutup	CATATAN :		Lapis Penutup
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
625	Jl.Cidora-Lumbir		EKO&FAIZ	21	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir				
 				



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Jl.Cidora-Lumbir	BANYUMAS	EKO&FAIZ	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
					
LOKASI :	STA	4+400	LOKASI :	STA	4+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Lapis Penutup	CATATAN	:	Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
625	Jl.Cidora-Lumbir	BANYUMAS	EKO&FAIZ	23	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir					
					
LOKASI :	STA	4+600	LOKASI :	STA	4+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Lapis Penutup	CATATAN	:	Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
625	Jl.Cidora-Lumbir	BANYUMAS	EKO&FAIZ	24	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cidora-Lumbir



LOKASI : STA 4+800

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penutup

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Jl.Cidora-Lumbir		EKOFAIZ	25