

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JALAN WIBISONO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
646	JALAN WIBISONO		FEBRI & GOLDY	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JALAN WIBISONO



LOKASI : STA 0+190

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
646	JALAN WIBISONO		FEBRI & GOLDY	2