

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH





LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH





LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix




LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+430

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	JL.KARANGTENGAH-GUNUNGLURAH		IMAM & TONI	28