

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Ji Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Ji Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : hotmix

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : **STA 3+000**

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : hotmix

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Ji Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Ji Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Tumiyang-Menggala



17 Sep 2021 14:02:14
7,349SS 109:1238E
Jalan Tumiyang - Curug Cipendok
Karangtengah
Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 77 #STA 3+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	Jl Tumiyang-Menggala		EKO&FAIZ	19