

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
 CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
 CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
 CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
 CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 10      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 11      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI :               **STA               2+400**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       3,8               M  
CATATAN                               :       Lapis Penetrasi

LOKASI :               **STA               2+500**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       3,8               M  
CATATAN                               :       Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 13      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 16      |


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M  
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 86       | JL. PANEMBANGAN-GUNUNGLURAH |                                   | KRESNA & BAYU  | 17      |