

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	25


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 8+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 8+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 9+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 9+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 9+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 9+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 10+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 10+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 10+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 10+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 11+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 11+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 11+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 11+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 12+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 12+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 12+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 12+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 12+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 12+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 12+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 12+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 12+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 12+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	65


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 13+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 13+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 13+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 13+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 13+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 13+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 14+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 14+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 14+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 14+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 14+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 14+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 14+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 14+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 15+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 15+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 15+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 15+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 15+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 15+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 15+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 15+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 15+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 16+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 16+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 16+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 16+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 16+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 16+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 16+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	85

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 17+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 17+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 17+180**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR		KRESNA & NANDO	87