

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat



LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA		KRESNA & NANDO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+430

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	KEDUNGWRINGIN - DUKUHSANYA		KRESNA & NANDO	8