

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 44 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 1+350**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	Ciberung - Kracak		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 13	NAMA RUAS Ciberung - Kracak	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 11
-----------------------	---------------------------------------	------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 13	NAMA RUAS Ciberung - Kracak	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 12
-----------------------	---------------------------------------	------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 13	NAMA RUAS Ciberung - Kracak	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 13
----------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Ciberung - Kracak



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS 13	NAMA RUAS Ciberung - Kracak	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 14
----------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------