

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK KIDUL



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	PETIR - KALICUPAK KIDUL		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK KIDUL



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	PETIR - KALICUPAK KIDUL		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK KIDUL



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	PETIR - KALICUPAK KIDUL		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK KIDUL



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	PETIR - KALICUPAK KIDUL		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK KIDUL



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	PETIR - KALICUPAK KIDUL		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK KIDUL



LOKASI : **STA 0+950**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	PETIR - KALICUPAK KIDUL		KRESNA & NANDO	6