

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG


LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sangkalputung - kalibagor



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+850**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
141	Sangkalputung - kalibagor		YANU & INDRA	20