

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+430**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : **STA 0+450**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+850**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : STA 0+853

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAJERUKAN - PETIR



LOKASI : **STA** **1+070**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Aspal

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	PAJERUKAN - PETIR		KRESNA & NANDO	9