

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAWUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAWUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAWUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAWUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAWUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAWUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAWUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAWUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	7

/ KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	UHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	6

/ KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN

: JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 1+600

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Tanah


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	UHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	6

/ KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN

: JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 1+800

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Tanah

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	UHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+460

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. DAUHAN WETAN - BASEH



LOKASI : STA 2+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI :

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	JL. DAUHAN WETAN - BASEH		GOLDY & YANU	11