

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



11 Okt 2022 13.24.12
-7°30'48"S 109°16'36"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 1+600
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



11 Okt 2022 13.25.02
-7°30'50"S 109°16'30"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 1+700
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



11 Okt 2022 13.26.19
-7°30'52"S 109°16'24"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 1+800
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



11 Okt 2022 13.27.03
-7°30'52"S 109°16'24"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 1+900
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



11 Okt 2022 13.27.50
-7°30'52"S 109°16'20"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 2+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



12 Okt 2022 09.27.17
-7°30'50"S 109°16'14"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 2+100
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



12 Okt 2022 09.28.17
-7°30'50"S 109°16'14"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 2+200
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



12 Okt 2022 09.29.31
-7°30'50"S 109°16'14"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 2+300
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



12 Okt 2022 09.53.49
-7°30'14"S 109°14'55"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 4+800
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



12 Okt 2022 09.54.57
-7°30'13"S 109°14'52"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 4+900
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



12 Okt 2022 09.55.37
-7°30'13"S 109°14'52"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 5+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



12 Okt 2022 09.56.42
-7°30'13"S 109°14'52"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 22 #STA 5+100
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANYUMAS - RANDIANCAN



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - RANDIANCAN		GERA & NANDA	38