


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 6
-----------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 7
-----------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 28
-----------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 29
-----------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 32
-----------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 33
-----------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 34
-----------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 6+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 35
-----------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 7+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 36
-----------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 228	NAMA RUAS KECILA - KARANGGINTUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 37
-----------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 7+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 7+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 7+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG		TEGUH & EKO	40