

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : STA 0+370

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : STA 1+080

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karanggayam-Canduk



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 1+440**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam-Canduk		YANU & INDRA	9