


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI :                **STA                0+000**

KONDISI PERKERASAN :                RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN :                3                M  
CATATAN :                ASPAL

LOKASI :                **STA                0+100**

KONDISI PERKERASAN :                RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN :                3                M  
CATATAN :                ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI :                **STA                0+200**

KONDISI PERKERASAN :                RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN :                3                M  
CATATAN :                ASPAL

LOKASI :                **STA                0+300**

KONDISI PERKERASAN :                SEDANG  
LEBAR PERKERASAN :                3                M  
CATATAN :                ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI :                **STA                0+800**

KONDISI PERKERASAN                :                RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN                :                3                M

CATATAN                :                ASPAL



LOKASI :                **STA                0+900**

KONDISI PERKERASAN                :                RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN                :                3                M

CATATAN                :                ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI :                **STA                1+000**

KONDISI PERKERASAN                :                RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN                :                3                M

CATATAN                :                ASPAL



LOKASI :                **STA                1+040**

KONDISI PERKERASAN                :                SEDANG

LEBAR PERKERASAN                :                3                M

CATATAN                :                ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+340

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M  
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 1.5 M

CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 2+140

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 13      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungwangkal-Randegan



LOKASI :                **STA                3+500**

KONDISI PERKERASAN :                BAIK  
LEBAR PERKERASAN :                3.3                M  
CATATAN :                ASPAL



LOKASI :                **STA                3+600**

KONDISI PERKERASAN :                BAIK  
LEBAR PERKERASAN :                3.3                M  
CATATAN :                ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 251      | Parungwangkal-Randegan |                        | YANU & INDRA   | 17      |