

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



10 Okt 2022 12:30:38
-7°27'57"S 109°12'33"E
Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171
Indonesia
#NO RUAS 266 #STA 1+200
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



10 Okt 2022 12:31:28
-7°27'57"S 109°12'33"E
Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171
Indonesia
#NO RUAS 266 #STA 1+300
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		GERA & NANDA	7

FOTO SURVY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



10 Okt 2022 12:33:14
-7°27'32"S 109°12'41"E
Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171
Indonesia
#NO RUAS 266 #STA 1+400
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KBUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
0	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		GERA & NANDA	1