

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA														
														
8 Okt 2022 11:16:25 -7°26'38"S 109°13'28"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:17:41 -7°26'43"S 109°13'27"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas												
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100									
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik										
LEBAR PERKERASAN :	3.8	M	LEBAR PERKERASAN :	3.8	M									
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>		NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	270	KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA		GERA & NANDA	1			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
270	KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA		GERA & NANDA	1										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUNG														
														
8 Okt 2022 11:18:42 -7°26'43"S 109°13'27"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:19:32 -7°26'43"S 109°13'27"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas												
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300									
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik										
LEBAR PERKERASAN :	3.8	M	LEBAR PERKERASAN :	3.8	M									
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>		NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	270	KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA		GERA & NANDA	2			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
270	KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA		GERA & NANDA	2										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA					
					
8 Okt 2022 11:20:20 -7°26'25"S 109°13'26"E Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas 53144 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:21:39 -7°26'54"S 109°13'25"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 270	NAMA RUAS KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA					
					
8 Okt 2022 11:22:57 -7°26'58"S 109°13'25"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:23:49 -7°26'59"S 109°13'25"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 270	NAMA RUAS KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN					
					
8 Okt 2022 11:25:21 -7°27'4"S 109°13'28"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:26:25 -7°27'4"S 109°13'26"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 270	NAMA RUAS KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA					
					
8 Okt 2022 11:28:22 -7°27'4"S 109°13'26"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:30:32 -7°27'4"S 109°13'26"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 270 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak berat
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 270	NAMA RUAS KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
270	KEDUNGWRINGIN - SIDOBOWA		GERA & NANDA	7