

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Pekuncen - Glempang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	Pekuncen - Glempang		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Pekuncen - Glempang



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	Pekuncen - Glempang		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Pekuncen - Glemgang



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	Pekuncen - Glemgang		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Pekuncen - Glemgang



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	Pekuncen - Glemgang		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Pekuncen - Glempang



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	Pekuncen - Glempang		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Pekuncen - Glempang



LOKASI : **STA** **0+920**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	Pekuncen - Glempang		YANU & INDRA	6