

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR		KRESNA & GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR				
				
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA
				0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:
NO. RUAS 305	NAMA RUAS KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & GERA	HALAMAN 3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR				
				
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA
				0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	2,8 M	LEBAR PERKERASAN	:
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:
NO. RUAS 305	NAMA RUAS KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & GERA	HALAMAN 4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR		KRESNA & GERA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR		KRESNA & GERA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR				
	22 Sep 2022 10:21:15 7°29'11"S 109°6'12"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas Indonesia #NO RUAS 305 #STA 1+600 #SDI #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	1+600		
KONDISI PERKERASAN :	Baik			
LEBAR PERKERASAN :	4 M			
CATATAN :	Aspal			
LOKASI :	STA	1+700		
KONDISI PERKERASAN :	Baik			
LEBAR PERKERASAN :	4 M			
CATATAN :	Aspal			
NO. RUAS 67	NAMA RUAS KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & GERA	HALAMAN 9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR				
	22 Sep 2022 10:23:36 7°29'13"S 109°6'12"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas Indonesia #NO RUAS 305 #STA 1+800 #SDI #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	1+800		
KONDISI PERKERASAN :	Baik			
LEBAR PERKERASAN :	4 M			
CATATAN :	Aspal			
LOKASI :	STA	1+880		
KONDISI PERKERASAN :	Baik			
LEBAR PERKERASAN :	4 M			
CATATAN :	Aspal			
NO. RUAS 67	NAMA RUAS KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & GERA	HALAMAN 10