

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
					
26 Sep 2022 10:36:05 -7° 28' 38" S 109° 6' 44" E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Sep 2022 10:37:39 -7° 28' 38" S 109° 6' 44" E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN :		Baik	KONDISI PERKERASAN :		Sedang
LEBAR PERKERASAN :		3,8 M	LEBAR PERKERASAN :		3,8 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
					
26 Sep 2022 10:38:58 -7° 28' 38" S 109° 6' 44" E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Sep 2022 10:39:45 -7° 28' 38" S 109° 6' 44" E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN :		Baik	KONDISI PERKERASAN :		Baik
LEBAR PERKERASAN :		3,8 M	LEBAR PERKERASAN :		3,9 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP				
 26 Sep 2022 10:40:38 7°28'38"S 109°6'44"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 26 Sep 2022 10:41:36 7°28'38"S 109°6'44"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	400		
KONDISI PERKERASAN :	Baik			
LEBAR PERKERASAN :	3,8	M		
CATATAN :	Aspal			
LOKASI :	STA	500		
KONDISI PERKERASAN :	Baik			
LEBAR PERKERASAN :	3,8	M		
CATATAN :	Aspal			
NO. RUAS 306	NAMA RUAS KALIWANGI - KALIURIP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP				
 31 Des 2022 12:08:32 7°47'41"S 109°10'00"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 31 Des 2022 12:09:47 7°47'39"S 109°10'40"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+600		
KONDISI PERKERASAN :	Baik			
LEBAR PERKERASAN :	3,1	M		
CATATAN :	Kerikil			
LOKASI :	STA	0+700		
KONDISI PERKERASAN :	Baik			
LEBAR PERKERASAN :	3,1	M		
CATATAN :	Kerikil			
NO. RUAS 306	NAMA RUAS KALIWANGI - KALIURIP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
					
31 Des 2022 09:10:13 7,4738S 109,1064E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		31 Des 2022 12:10:57 7,4736S 109,1052E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN :		Baik	KONDISI PERKERASAN :		Baik
LEBAR PERKERASAN :		3,1 M	LEBAR PERKERASAN :		3,1 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA		5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
					
26 Sep 2022 10:52:04 7°28'25"S 109°6'18"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Sep 2022 10:54:54 7°28'25"S 109°6'18"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+915	LOKASI :	STA	1+000
KONDISI PERKERASAN :		Rusak berat	KONDISI PERKERASAN :		Rusak berat
LEBAR PERKERASAN :		3,1 M	LEBAR PERKERASAN :		3,1 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA		6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
 26 Sep 2022 10:56:30 -7°25'25"S 109°5'18"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 26 Sep 2022 10:57:36 -7°25'25"S 109°5'18"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	1+100	LOKASI :	STA	1+200
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.1 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.1 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 306	NAMA RUAS KALIWANGI - KALIURIP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
 26 Sep 2022 10:59:26 -7°25'27"S 109°5'58"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 26 Sep 2022 11:01:51 -7°25'26"S 109°5'52"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	1+300	LOKASI :	STA	1+400
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.1 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.1 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 306	NAMA RUAS KALIWANGI - KALIURIP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
					
26 Sep 2022 11:03:21 -7°28'27"S 109°5'55"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Sep 2022 11:08:45 -7°28'27"S 109°5'55"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+500	LOKASI :	STA	1+600
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2,1 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,1 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
					
26 Sep 2022 11:06:55 -7°28'24"S 109°5'46"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Sep 2022 11:07:01 -7°28'24"S 109°5'46"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA	1+800
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2,1 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,1 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
					
26 Sep 2022 11:08:17 7°28'24"S 109°5'46"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 1+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Sep 2022 11:08:41 7°28'24"S 109°5'46"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 2+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA	2+000
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN :		Sedang
LEBAR PERKERASAN :	2,1	M	LEBAR PERKERASAN :	2,1	M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA		11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
					
26 Sep 2022 11:11:48 7°28'25"S 109°5'29"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 2+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Sep 2022 11:13:15 7°28'25"S 109°5'29"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 306 #STA 2+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	2+100	LOKASI :	STA	2+200
KONDISI PERKERASAN :		Sedang	KONDISI PERKERASAN :		Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN :	2,1	M	LEBAR PERKERASAN :	2,1	M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA		12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 2+700

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 2+900

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+330

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP														
														
LOKASI : STA 3+400	LOKASI : STA 3+450													
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik													
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M	LEBAR PERKERASAN : 3,1 M													
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">NO. RUAS</th> <th style="width: 35%;">NAMA RUAS</th> <th style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</th> <th style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</th> <th style="width: 10%;">HALAMAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">306</td> <td style="text-align: center;">KALIWANGI - KALIURIP</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	19				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	19										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP														
														
LOKASI : STA 3+500	LOKASI : STA 3+500													
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik													
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M	LEBAR PERKERASAN : 3,1 M													
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">NO. RUAS</th> <th style="width: 35%;">NAMA RUAS</th> <th style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</th> <th style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</th> <th style="width: 10%;">HALAMAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">306</td> <td style="text-align: center;">KALIWANGI - KALIURIP</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	20				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
306	KALIWANGI - KALIURIP		GERA & NANDA	20										