

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIPUTIH- JINGKANG					
 27 Okt 2022 10:56:44 -7°27'45"S 109°8'11"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 312 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Okt 2022 10:57:33 -7°27'46"S 109°8'8"E #NO RUAS 312 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 312	NAMA RUAS KALIPUTIH- JINGKANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIPUTIH- JINGKANG					
 27 Okt 2022 10:58:16 -7°27'46"S 109°8'8"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 312 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Okt 2022 10:59:03 -7°27'46"S 109°8'5"E #NO RUAS 312 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 312	NAMA RUAS KALIPUTIH- JINGKANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIPUTIH- JINGKANG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	KALIPUTIH- JINGKANG		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIPUTIH- JINGKANG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Aspal	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	KALIPUTIH- JINGKANG		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIPUTIH- JINGKANG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	KALIPUTIH- JINGKANG		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIPUTIH- JINGKANG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	KALIPUTIH- JINGKANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	GERA & NANDA	6