

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. BKR



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	Jl. BKR		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. BKR



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	Jl. BKR		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. BKR



LOKASI : **STA** **0+350**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5.3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	Jl. BKR		YANU & INDRA	3