

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Damri



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
344	Jl. Damri		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Damri



LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
344	Jl. Damri		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Damri



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
 LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
 CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+290**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
344	Jl. Damri		YANU & INDRA	3