

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Teknas



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
382	Jl. Teknas		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Teknas



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
382	Jl. Teknas		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Teknas



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
382	Jl. Teknas		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Teknas



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+660**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
382	Jl. Teknas		YANU & INDRA	4