

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DANARAJA -KEJAWAR



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
39	DANARAJA -KEJAWAR		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DANARAJA -KEJAWAR



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
39	DANARAJA -KEJAWAR		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DANARAJA -KEJAWAR



8 Okt 2022 13:27:02
-7°31'55"S 109°18'16"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53193
Indonesia
#NO RUAS 39 #STA 0+400
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



8 Okt 2022 13:27:50
-7°31'56"S 109°18'16"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53193
Indonesia
#NO RUAS 39 #STA 0+500
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
39	DANARAJA -KEJAWAR		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DANARAJA -KEJAWAR



8 Okt 2022 13:28:43
-7°31'59"S 109°18'15"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 39 #STA 0+600
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



8 Okt 2022 13:29:33
-7°32'2"S 109°18'14"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53193
Indonesia
#NO RUAS 39 #STA 0+700
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
39	DANARAJA -KEJAWAR		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DANARAJA -KEJAWAR



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
39	DANARAJA -KEJAWAR		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DANARAJA -KEJAWAR



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
39	DANARAJA -KEJAWAR		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DANARAJA -KEJAWAR



8 Okt 2022 13.34.23
-7°32'9"S 109°18'3"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53193
Indonesia
#NO RUAS 39 #STA 1+200
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



8 Okt 2022 13.35.22
-7°32'13"S 109°18'2"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53193
Indonesia
#NO RUAS 39 #STA 1+300
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
39	DANARAJA -KEJAWAR		KRESNA & NANDO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DANARAJA -KEJAWAR



8 Okt 2022 13.38.37
-7°32'13"S 109°17'55"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53193
Indonesia
#NO RUAS 39 #STA 1+400
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
39	DANARAJA -KEJAWAR		KRESNA & NANDO	8