

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL KOM BP SUPRAPTO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 15 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL KOM BP SUPRAPTO		TEGUH & EKO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL KOM BP SUPRAPTO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL KOM BP SUPRAPTO		TEGUH & EKO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL KOM BP SUPRAPTO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL KOM BP SUPRAPTO		TEGUH & EKO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL KOM BP SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL KOM BP SUPRAPTO		TEGUH & EKO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL KOM BP SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL KOM BP SUPRAPTO		TEGUH & EKO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL KOM BP SUPRAPTO



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL KOM BP SUPRAPTO		TEGUH & EKO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL KOM BP SUPRAPTO



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL KOM BP SUPRAPTO		TEGUH & EKO	7