

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatiwinangun



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
419	Jl. Jatiwinangun		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatiwinangun



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
419	Jl. Jatiwinangun		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatiwinangun



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
419	Jl. Jatiwinangun		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatiwinangun



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+690

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
419	Jl. Jatiwinangun		YANU & INDRA	4